GREUTOL



# Design : effet scintillant

**Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC**

# ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



**Étape 1 :**

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop.



**Étape 2 :**

Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop.



**Étape 3 :**

Projeter le mélange à effet scintillant en verre à l'aide du pistolet à entonnoir en effectuant de légers mouvements circulaires directement sur la deuxième couche encore mouillée.

# CONSEILS ET OUTILS

**Conseils de mise en œuvre :**

- Lors de la projection du mélange à effet scintillant en verre, il faut porter des lunettes de protection fermées !
- Pour le pistolet pneumatique à entonnoir, nous recommandons l'utilisation d'une buse de 4–6 mm.
- Le mélange à effet scintillant en verre ne convient qu'aux peintures et enduits à base de liants organiques.
- Ne convient pas aux zones à forte fréquentation.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

**Produits utilisés :**

- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop
- Mélange à effet scintillant en verre







**Outils nécessaires :**

- Rouleau en peau d'agneau
- Pistolet à air à entonnoir
- Compresseur d'air
- Lunettes de protection fermées

GREUTOL


**Siège principal**
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

**Filiales**
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

**Site de stockage**
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch


**greutol.ch**


Une enterprise du groupe
FIXIT GRUF
BAUSTOFFE MIT SY

12/2025