

Design: Glitzereffekt

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

VERARBEITUNGSSCHRITTE



Schritt 1:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop.



Schritt 2:

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop.



Schritt 3:

Das Einblasen der Glitzer-Effektmischung aus Glas erfolgt mit der Trichterpistole in leicht kreisenden Bewegungen direkt in den zweiten, noch nassen Anstrich.

HINWEISE UND WERKZEUGE

Verarbeitungshinweise:

- Beim Einblasen der Glitzer-Effektmischung aus Glas muss eine geschlossene Schutzbrille getragen werden!
- Bei der Luft-Trichterpistole empfehlen wir die Verwendung einer 4–6 mm Düse.
- Die Glitzer-Effektmischung aus Glas ist nur für organisch gebundene Farben und Putze geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Personenbereichen.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:

- Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop
- Glitzer-Effektmischung aus Glas



Benötigte Werkzeuge:

- Lammfellrolle
- Luft-Trichterpistole
- Luftkompressor
- Geschlossene Schutzbrille

Hauptsitz

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort

Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen TG
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch