

















Objektbeschreibung

#1758

Usserdorfstrasse, 5312 Döttingen Standort

Baujahr 1827/1828

Umbau / Sanierung 2019

Umbau / Sanierung Art Aussen

Die Denkmal geschützte Brücke wurde saniert. Dabei wurden verwitterte und defekte Kalksteine entfernt und anschliessend mit ca. 13t Fixit 524 SpC aufgespritzt. Der Spritzmörtel wurde danach so bearbeitet, das er in der Optik ähnlich einem Naturstein aussieht.

Verwendete Materialien

Fixit 524 SpC Steinersatz C25/30 - C30/37

Projektbeteiligte

Bauherr Gemeinde Döttingen, 5312 Döttingen

Gerber+Partner Bauingenieure und Planer AG, 5610 Windisch Planer/Architekt

Verarbeiter Emil Fischer AG, 5604 Hendschiken