





## Objektbeschreibung

#1662

<b>Standort</b>	Stoos, 6433 Stoos	
<b>Baujahr</b>	2012 - 2017	
<b>Art</b>	Neubau	Aussen

Für die Steinschlag- und Lawinenschutzverbauungen der neuen Standseilbahn Stoos wurde der bewährte Ankermörtel Fixit 532 eingebaut.



## Verwendete Materialien

Fixit 532 Ankermörtel für Lawinerverbauungen



## Projektbeteiligte

<b>Bauherr</b>	Standseilbahn Schwyz - Stoos AG, Stoos
<b>Planer/Architekt</b>	BSS Architekten AG, 6430 Schwyz
<b>Verarbeiter</b>	Bauunternehmung Vetsch Klosters AG, Klosters Dorf Oberbauleitung: CES Bauingenieure AG, Seewen