

**ERFORDERLICHE MASCHINENAUSSTATTUNG
FÜR DIE VERARBEITUNG VON**

HASIT FIXIT 222

	TECHNIK / MASCHINE	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
Ausstattung	Schneckenmantel	D 8-1,5 gelb
Ausstattung	Mischwelle	Dämmputzmischwelle
Ausstattung	Schlauchdurchmesser	35 NW, die letzten 5 m 25 NW
Schläuche anfahren	Mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren	
Förderweite	Mind. 20 m, max. 30m. NW 35	
Voraussetzungen	Wasseranschluss	3/4" Geka/4 bar Wasserdruk
Voraussetzungen	Stromanschluss	400V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A
Voraussetzungen	Anfahren	Konsistenz mit 1,5m Schlauch einstellen