

**ERFORDERLICHE MASCHINENAUSSTATTUNG
FÜR DIE VERARBEITUNG VON**

HASIT FIXIT 242

	TECHNIK / MASCHINE	SMP PUTZ (242)	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH		
Ausstattung	Schneckenmantel	Gelber Mantel	TEC PP-S mit TEC PP-RZ *		
Ausstattung	Mischwelle	–	Dämmputzmischwelle *		
Ausstattung	Schlauchdurchmesser	35 NW, die letzten 5 m 25 NW			
Schläuche anfahren		Mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren			
Förderweite	Mind. 20 m, max. 30m. NW 35, die letzten 5m NW 25				
Sonderzubehör	Nachmischer *				
Hinweise	max. Schlauchdruck 40 bar		max. Schlauchdruck 30 bar		
Voraussetzungen	Wasseranschluss	3/4" Geka/4 bar Wasserdruck	3/4" Geka/4 bar Wasserdruck		
Voraussetzungen	Stromanschluss	400V/3/N/PE 50Hz 25A C-automat	400V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A		
Voraussetzungen	Anfahren	–	Für die ideale Konsistenz sind mind. 20m Schlauch zu verwenden.		

* Technisches Merkblatt und Verarbeitungscheckliste beachten!