

**ERFORDERLICHE MASCHINENAUSSTATTUNG
FÜR DIE VERARBEITUNG VON**

HASIT FIXIT 263

	TECHNIK / MASCHINE	SMP PUTZ (267) FÜR LOSE WARE	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
Ausstattung	Schneckenmantel	Gelber Mantel	D4 Pink oder D6-3 Orange
Ausstattung	Mischwelle	–	Dämmputzmischwelle *
Ausstattung	Schlauchdurchmesser	35 NW, die letzten 5 m 25 NW	
Schläuche anfahren		Mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren	
Förderweite	Mind. 20 m, max. 30m. NW 35, die letzten 5m NW 25		
Hinweise	max. Schlauchdruck 40 bar		max. Schlauchdruck 30 bar
Voraussetzungen	Wasseranschluss	3/4" Geka/4 bar Wasserdruck	3/4" Geka/4 bar Wasserdruck
Voraussetzungen	Stromanschluss	400V/3/N/PE 50Hz 25A C-automat	400V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A
Voraussetzungen	Anfahren	–	Für die ideale Konsistenz sind mind. 20m Schlauch zu verwenden.

* Technisches Merkblatt und Verarbeitungscheckliste beachten!