






Südfassade vor energetischer Sanierung



Südfassade nach energetischer Sanierung



Objektbeschreibung

#1524

Standort	7502 Bever
Baujahr	1672
Umbau / Sanierung	2016
Art	Umbau / Sanierung Aussen

Die Chesa Palmira wurde im Jahre 1672 erbaut. Ihr Grundriss blieb bis heute unverändert. Die Fassade des historischen Gebäudes wurde mit 8 cm Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz energetisch saniert. Als Deckputz wurde Fixit 208 verwendet. Anschliessend wurde die Fassade gekalkt und erhielt den identischen Sgraffito aus dem Jahre 1952.

Verwendete Materialien

- Fixit 208 Basismischung
- Fixit 211 Zementmörtelanwurf
- Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
- Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
- Fixit 373 Multiflex 2K grau
- Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator
- Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion

Projektbeteiligte

Bauherr	Josef+Anna Levy-Lenatti, 7502 Bever
Planer/Architekt	Levy Adriano, 7502 Bever
Verarbeiter	Malerei Greiner AG, 7524 Zuoz