





## Objektbeschreibung

#1816

|                          |                                       |        |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| <b>Standort</b>          | Wilbrunnenstrasse 26, 6314 Unterägeri |        |
| <b>Baujahr</b>           | 2001 - 2003                           |        |
| <b>Umbau / Sanierung</b> | 2020                                  |        |
| <b>Art</b>               | Umbau / Sanierung                     | Aussen |

Die ganze Fassade hatte Risse, daher wurde die bestehende Fassade neu grundiert mit Fixit Rissanierung. Diese wurde wie folgt aufgebaut:

Die bestehende Fassade wurde mit Fixit 491 Tiefgrund abgerollt. Vollflächige Netzeinbettung mit Fixit 462. Voranstrich Fixit 475 und Mineralischer Deckputz Fixit 777 0.5mm 2x aufgezogen. Die Fassade wurde anschliessend doppelt gestrichen mit mineral Farbe.

## Verwendete Materialien

Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei

Fixit 462 Renovationsputze

Fixit 777 Edelputz extrweiss

## Projektbeteiligte

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Bauherr</b>          | Einwohnergemeinde Unterägeri, 6314 Unterägeri |
| <b>Planer/Architekt</b> | -   |
| <b>Verarbeiter</b>      | Richard Iten AG, 6314 Unterägeri              |