



Sistemi di risanamento e restauro

Convento di Monte Carmelo

Descrizione oggetto

Oggetto	Convento di Monte Carmelo
Luogo	17025 Loano (SV)
Tipo	Chiesa/edificio religioso
Esecuzione	2010

Imprese partecipanti

Commitente	Frati Carmelitani Scalzi
Direttore dei lavori	Studio Grossi-Bianchi & Associati
Applicatore	Edilizia Associata di Tempini Mirko
Rivendita	Edilmercato di Gazzano Bruno & C.

Prodotti impiegati

- RÖFIX 952 Malta colorata a base di calce idraulica naturale NHL5
- RÖFIX 695 Intonaco a mano per restauro a base calce idraulica naturale NHL5