



PU-Klebeschaum

Verarbeitungsrichtlinie

Effiziente Verklebung und Montage von EPS- und PIR-Fassadendämmplatten



**Ideal auch für Kleinflächen, schnell erhärtend
und nach 2 Stunden überarbeitbar.**

- PU-Klebeschäum
- Pistole für PU-Klebeschäum
- PU-Pistolenreiniger
- Dicht- und Klebemasse Polymer
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe



Pistole für den PU-Klebeschäum aufschrauben. Den PU-Klebeschäum ca. 20–30 mal kräftig schütteln. Die Stellschraube der aufgeschraubten Pistole öffnen, um die gewünschte Auftragsmenge zu regulieren.



Um die Nachexpansion zu minimieren, kann ca. 5 cm vom Eckbereich und in der Plattenmitte ein etwa walnussgrosser Klebepunkt mit der Polymer Klebemasse aufgetragen werden.



Den PU-Klebschaum umlaufend mit gleichmässigem Wulst (ca. 3 cm breit und 1 cm hoch) randnah und in Form eines geschlossenen «W» oder «M» auftragen. Der Kleberflächenanteil auf der Dämmplatte und dem Untergrund muss min. 40% betragen.



Die Dämmplatten werden dicht im Verband gestossen.
Die Dämmplatten in der gewünschte Position andrücken.

**Damit die Schaumstruktur nicht zerstört wird,
dürfen die Dämmplatten nicht angeklopft werden!**



Wenn nötig, können die Dämmplatten nach ca. 10–15 Minuten mit einer Richtlatte nachgedrückt werden.



7.

Durch das mit der Stellschraube geschlossene System können neu aufgeschraubte PU-Klebeschaumdosen auf der Pistole belassen werden. Zum Reinigen der Pistole ist der PU-Pistolenreiniger aufzuschrauben und durchzuspülen.



8.

Der PU-Klebeschaum muss stehend, vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C geschützt gelagert werden. Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C beachten.

Klebeschaum



Ergiebigkeit: ca. 5 m²/Dose
Verbrauch: ca. 125 ml/m²
Trocknung: nach ca. 2 Stunden

Klebemörtel



Ergiebigkeit: ca. 5 m²/25 kg Sack
Verbrauch: ca. 5 kg/m²
Trocknung: min. 48 Stunden

Vorteile

- 1 Dose PU-Klebeschaum = 25 kg mineralischer Kleber
- Geringes Gewicht und platzsparend
- Ideal für Kleinflächen
- Schnell erhärtend, nach 2 h überarbeitbar
- Hocheffizient, anschrauben und loslegen
- Unebenheiten bis 20mm (ab 10mm mit mechanischer Befestigung)

Schutzmassnahmen

- Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Vor Temperaturen über +50 °C geschützt lagern
- Angrenzende Flächen ggf. schützen

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte

5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord

8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost

7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West

1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch