



Südflügel Kloster, Muri

Objektbeschreibung

Objekt	Südflügel Kloster, Muri
Standort	5630 Muri (AG)
Art	Kloster
Bauart	Sanierung
Größe	4500 m ²
Information	Sanierung Südflügel Kloster mit GreoSan Verputzsystem: Mineralisches Putz- und Farbsystem für den Erhalt von historischen Bauten



Beteiligte Unternehmen

Bauherr	Kanton Aargau Tellstrasse 67 5004 Aarau
Verarbeiter	COMASI AG Weidstrasse 7a 6331 Hünenberg



Verwendete Materialien

- GreoSan Grundputz 0-4 mm Mineralischer Kalkgrundputz
- GreoSan Grundputz 0-6 mm Mineralischer Kalkgrundputz
- GreoSan Basismörtel Mörtelkonzentrat für Baustellenmischungen