



Fixit 950

Malta per muratura a base calce e cemento

Impiego: Fixit 950 è una malta per muratura a base calce e cemento per mattoni in terracotta e cemento. È indicata anche per le riparazioni e i rivestimenti. Fixit 950 non può essere utilizzata per l'esecuzione di murature portanti.

- Caratteristiche:**
- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
 - Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
 - Polivalente

Lavorazione:

Dati tecnici		
Cod. art.	181011950	181022950
Stabilimento	Untervaz	Bex
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	3 - 4 l/sacco	160 l/t
Resa	ca. 12,5 l/sacco	ca. 630 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'700 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 5 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 2 N/mm ²	

- Composizione:**
- legante: cemento, calce idraulica
 - Aggregati: sabbie di granulometria 0 - 3 mm
 - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 „Murature“, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 950 in un miscelatore continuo, a miscelazione forzata o con miscelatore. Bagnare preliminarmente i mattoni con forte assorbimento. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare con temperature inferiori ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.



Fixit 950

Malta per muratura a base calce e cemento

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.